

Interfaccia di Misurazione (MI), con connettore sigillato e presa



Articolo n.: 80-911-0005-00

L'Interfaccia di Misurazione accetta ingressi da sensori di misurazione AC e DC esterni, come: tensione AC e DC e amps, kWatt AC e capacità DC della batteria in amp ora e percentuale rimanente. Allarmi alta e bassa definibili dall'utente.

AC

- 3 ingressi tensione AC (multi tensione)
- 2 ingressi corrente AC
- Calcola la potenza reale RMS

DC

- 3 ingressi tensione DC (multi tensione)
- 2 ingressi corrente DC
- Calcolo della capacità batteria in ampere ora e percentuale rimanente di carica □□
- Misurazione di correnti fino 0.1 A

General

- Monitoraggio energia delle uscite standard NMEA 2000 certificato

Nota: Allarmi per livelli alti o bassi possono essere impostati per tutti gli ingressi.

Specifiche

Specifiche generali

Grado di protezione

Dimensioni, hxlxp

Protezione ingresso acqua IPX5

100 x 156 x 42 mm

3,9 x 6,1 x 1,7 pollici